

- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**
1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
 3. Использование мебели, изготовленной из искусственных материалов, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
 4. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При мытье полов, равных в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью верха изделия мебели.
 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40° С.
 6. В мебели, имеющей крепежные болты, винты, шурупы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
 7. Мебель, транспортируемую в условиях мировой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
 9. Поверхности деталей мебели оберегаются от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
 11. Удалять пыль с поверхности, обивочной ткани специальными мебельными пылесосами, следует сухой мягкой тканью.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**
1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами, должны быть приняты меры по предотвращению механических повреждений.
 3. При транспортировании изделий (двери и ящики) должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключив возможность их отрывания или выдвигания.
 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
 5. Допускается перевозка мебели транспортным средством. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензия принимается с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №
Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.
Претензии направляются по адресу:
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



ФАНТ МЕБЕЛЬ
ИП Феоктистов А.А.
Россия, Республика Марий Эл
г.Волжск, ул.Горная, д.1
www.fant-mebel.ru

Мебель бытовая серии
ОЛЬГА – 13
ШКАФ ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ
Индекс Н15-04/13-14 Пр. НМФ.0004.01.13.14.00



Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014
EAC N RU Д-РУ.РА01 В.20019/22
Дата выпуска _____
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.
ФАНТ МЕБЕЛЬ

Мебель бытовая серии «Ольга 13»
ШКАФ ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ
Индекс Н15-04/13-14 Пр.НМФ.0004.01.13.14.00
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
шкафа четырехдверного для одежды и белья «Ольга 13»
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| Сб.поз. | Наименование | Мат-л | Размер, мм. | К-во, шт. | Пакет № | Сб.поз. | Наименование | Мат-л | Размер, мм. | К-во, шт. | Пакет № |
|---------|---------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-------|-------------|-----------|---------|
| 5, 6 | Бок | ЛДСП | 2184*522*16 | 1+1 | | 8 | Кольцо | ЛДСП | 64*164*16 | 2 | 2 |
| 2 | Средник | ЛДСП | 2104*522*16 | 1 | | 1 | Колпак в сборе | ЛДСП | 1678*562*48 | 1 | 1 |
| 9 | Видная стенка | ЛДВП | 1672*424*4 | 5 | 1 | 12 | Панель верхняя | ЛДСП | 319*96*16 | 1 | 1 |
| 1п | Профиль соед. | Пласт. | 821 | 4 | | 13 | Панель средняя | ЛДСП | 1479*96*16 | 1 | 1 |
| 2п | Профиль соед. | Пласт. | 805 | 4 | | 14 | Панель нижняя | ЛДСП | 271*96*16 | 1 | 1 |
| 15, 16 | Дверь | ЛДСП | 2116*416*16 | 2+2 | 3 | 3 | Стенка горизонтальная | ЛДСП | 806*522*16 | 2 | 2 |
| 1з | Веркало | Стекл. | 570*415*4 | 3 | 4 | 4 | Стенка горизонтальная | ЛДСП | 822*522*16 | 2 | 2 |
| 1з | Веркало | Стекл. | 570*415*4 | 3 | 5 | 11 | Полка вкладная | ЛДСП | 804*500*16 | 3 | 3 |
| | | | | | | 7 | Дно | ЛДСП | 1644*522*16 | 1 | 1 |
| | | | | | | 1ш | Штанга | п/м | 820 | 1 | 1 |

ФУРНИТУРА* (в пакете № 6)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|-----------------------|---------|--------|-------|---------------------|---------|--------|
| 1 | Евровинт | шт. | 32 | 9 | Шуруп 4*16 (петли) | шт. | 64 |
| 2 | Евроключ | шт. | 1 | 10 | Шуруп 4*16 (штанга) | шт. | 6 |
| 3 | Заглушка | шт. | 16 | 11 | Стяжка м/секционная | шт. | 6 |
| 4 | Подпятник | шт. | 4 | 12 | Гвозди | шт. | 170 |
| 5 | Петля | шт. | 16 | 13 | Штангодержатель | шт. | 2 |
| 6 | Полкодержатель | шт. | 12 | 14 | Скотч 2х сторонний | п.м. | 5 |
| 7 | Ручка 192мм | шт. | 2 | 15 | Инструкция | шт. | 1 |
| 8 | Стяжка эксцентриковая | шт. | 4 | | | | |



* предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подкладочного материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестовая отвертка, рулетка. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

1. На бока (поз.5,6) установите на гвозди подпятники.
2. На бока(поз.5,6), средник (поз.2) и планки (поз.12,13,14) установите ответные планки на шуруп 4*16 (рис.1), а на двери (поз.15,16) – петли на шуруп 4*16.
3. На бок (поз.5) и средник (поз.2) установите полкодержатели.
4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.6).
5. К колпаку (поз.1) приставьте средник (поз.2), закрепите евровинтами.
6. К среднику (поз.2) поочередно приставьте стенки горизонтальные (поз.3,4) закрепите евровинтами.
7. К собранной конструкции приставьте поочередно бока (поз.5,6). Соедините стяжкой эксцентриковой с колпаком (поз.1) и евровинтами со стенками горизонтальными.
8. К среднику (поз.2) и бокам (поз.5,6) приставьте дно (поз.7), закрепите евровинтами. **(Внимание! Средник расположен не по центру деталей 1 и 7. Большой проём должен быть со стороны одежной секции.)**
9. Установите окошка (поз.8), закрепите евровинтами.
10. На средник (поз.2) установите планки (поз.12,13,14), соедините межсекционной стяжкой.
11. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.9), предварительно соединив профилем (поз.1п, 2п).
12. На бок (поз.6) и средник (поз.2) установите штангодержатели на шурупы 4*16. Установите штангу (поз.1ш).
13. На двери (поз.15) установите ручки.
14. На зеркала (поз.1з) наклейте 2-х сторонний скотч согласно инструкции и установите на двери (поз.16).
15. Установите двери (поз.15,16) и отрегулируйте петли.
16. Установите полки (поз.11) на полкодержатели.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркал на шкаф, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите технологию монтажа зеркал:

1. При прирезке зеркала не применяйте ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества.
 2. Положите зеркало на ровную горизонтальную поверхность зеркальной стороной вниз.
 3. Возьмите рулон клееной ленты и отрезав ножницами кусочек по 30, 40 мм, наклейте равномерно по всей площади зеркала с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала. Желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней (смотри рисунок).
 4. Расход клееной ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча
- ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ**
1. Защитный слой с ленты следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
 2. Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение невозможно.
 3. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
 4. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
 5. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с температурой окружающей среды не ниже +10С. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

